

OSCILLOSCOPE METRIX OX8050

Réglage de l'intensité de la trace et du texte

Trace : tourner le bouton *INTENSITY* (1)

Texte : presser le bouton *DISPLAY*(2), puis tourner le bouton *WINDOW* (3) ; quitter par la touche *MENU OFF* (4)

Focus : presser le bouton *DISPLAY* (2), puis presser le bouton *poussoir*(1) et enfin tourner le bouton *WINDOW* (3).

